

**Stouby Vandværk**  
**Bråskovvej 96**  
**7140 Stouby**  
**Att.: post@stoubyvand.dk**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00614794-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00614794  
**Kundenr.:** CA0005027  
**Modt. dato:** 22.11.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Stouby Vandværk DGU 117.537 - V20002000 / 4619001704  
**DGU-nr:** 117.537  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 22.11.2017 kl. 10:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Analyseperiode:** 22.11.2017 - 30.11.2017

**Prøvemærke:** DGU 117.537

Lab prøvenr:	80417220	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

30.11.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse