

**Stouby Vandværk**  
**Bråskovvej 96**  
**7140 Stouby**  
**Att.: post@stoubyvand.dk**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21035525-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21035525  
**Kundenr.:** CA0005027  
**Modt. dato:** 08.04.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Stouby Vandværk - DGU 117.546 - V20002000 / 4619001702  
**DGU-nr:** 117.546  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre  
**Prøvetagning:** 08.04.2021 kl. 11:24  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
**Analyseperiode:** 08.04.2021 - 21.04.2021

**Prøvemærke:** DGU 117.546

Lab prøvenr:	835-2020-80835419	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Pesticider

Metazachlor ESA	0.09	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metazachlor OA (479-4)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST - Drikkevand. M A	
---------------------------	----	--	--	--	--	--------------------------------------	--

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
 Stouby Vandværk , Gunnar Olsen, Bråskovvej 96, 7140 Stouby

21.04.2021

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Hanne Ravn Larsen  
 Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.