

Stouby Vandværk
Bråskovvej 96
7140 Stouby
Att.: post@stoubyvand.dk

Rapportnr.: AR-21-CA-21091454-01
Batchnr.: EUDKVE-21091454
Kundenr.: CA0005027
Modt. dato: 19.08.2021

Analyserapport

Prøvested: Stouby Vandværk - DGU 117.546 - V20002000 / 4619001702
DGU-nr: 117.546
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 19.08.2021 kl. 11:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 19.08.2021 - 23.08.2021

Prøvemærke: Afg boring nr. 117.546

Lab prøvenr:	835-2021- 80974917	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Pesticider

Metazachlor ESA	0.06	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metazachlor OA (479-4)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST - Drikkevand. M A	
---------------------------	----	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Stouby Vandværk , Gunnar Olsen, Bråskovvej 96, 7140 Stouby

23.08.2021

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Hanne Ravn Larsen
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.