

Stouby Vandværk
Bråskovvej 96
7140 Stouby
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-21-CA-21118738-01
Batchnr.: EUDKVE-21118738
Kundenr.: CA0005027
Modt. dato: 18.10.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stouby Vandværk - DGU 117.537 - V20002000 / 4619001704		
DGU-nr:	117.537		
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre		
Prøvetagning:	18.10.2021 kl. 11:18		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	WH7E	
Analyseperiode:	18.10.2021 - 01.11.2021		

Prøvemærke:	DGU 117.537		
--------------------	-------------	--	--

Lab prøvenr:	835-2020-80873292	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Pesticider

Metazachlor ESA	0.14	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metazachlor OA (479-4)	0.030	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. M: A	
---------------------------	----	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning
 Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

01.11.2021

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Casper Nyhuus
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.