

**Stouby Vandværk**  
**Bråskovvej 96**  
**7140 Stouby**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22003888-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22003888  
**Kundenr.:** CA0005027  
**Modt. dato:** 12.01.2022

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Stouby Vandværk - DGU 117.546 - V20002000 / 4619001702						
<b>DGU-nr:</b>	117.546						
<b>Prøvetype:</b>	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre						
<b>Prøveudtagning:</b>	12.01.2022 kl. 09:45						
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2						
<b>Analyseperiode:</b>	12.01.2022 - 19.01.2022						
<b>Prøvemærke:</b>	117,546						
<b>Lab prøvenr:</b>	<b>835-2021-81054724</b>	<b>Enhed</b>	<b>Kravværdier</b>		<b>DL.</b>	<b>Metode</b>	<b>Urel (%)</b>
			<b>Min.</b>	<b>Max.</b>			
<b>Pesticider</b>							
Metazachlor ESA	0.049	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Metazachlor OA (479-4)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. M:	

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning  
Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

19.01.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse