

**Stouby Vandværk**  
**Bråskovvej 96**  
**7140 Stouby**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22003887-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22003887  
**Kundenr.:** CA0005027  
**Modt. dato:** 12.01.2022

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Stouby Vandværk - DGU 117.547 - V20002000 / 4619001701		
<b>DGU-nr:</b>	117.547		
<b>Prøvetype:</b>	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre		
<b>Prøveudtagning:</b>	12.01.2022 kl. 09:40		
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S	DMJ2	
<b>Analyseperiode:</b>	12.01.2022 - 20.01.2022		

**Prøvemærke:** 117,547

Lab prøvenr:	835-2021- 81054723	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Metazachlor ESA	0.19	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Metazachlor OA (479-4)	0.020	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. M:	
Prøvetagning efter flush	Udført					* DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-I	

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

**Kopi til:**

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning  
 Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

20.01.2022

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Ulla Bøgedal  
 Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.