

Stouby Vandværk
Bråskovvej 96
7140 Stouby
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-22-CG-22035278-01
Batchnr.: EUDKVE-22035278
Kundenr.: CA0005027
Modt. dato: 29.03.2022

Analyserapport

| | | | |
|------------------------|--|------|--|
| Prøvested: | Stouby Vandværk - DGU 117.546 - V20002000 / 4619001702 | | |
| DGU-nr: | 117.546 | | |
| Prøvetype: | Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre | | |
| Prøvetagning: | 29.03.2022 kl. 09:00 | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S | DMJ2 | |
| Analyseperiode: | 29.03.2022 - 04.04.2022 | | |

Prøvemærke: 117,546

| Lab prøvenr: | 835-2021- 81054598 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------------|------|------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| Metazachlor ESA | 0.05 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Metazachlor OA (479-4) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. M: | |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning
 Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

04.04.2022

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse