

Stouby Vandværk Amba
c/o Foreningskontoret
Nørremarksvej 3
8783 Hornsyld
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-24-CG-24087227-01
Batchnr.: EUDKVE-24087227
Kundenr.: CA0005027
Modt. dato: 03.10.2024

Analyserapport

Prøvested:	Stouby Vandværk - DGU 117.537 - V20002000 / 4619001704						
DGU-nr:	117.537						
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre						
Prøveudtagning:	03.10.2024 kl. 12:04						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		WH7E				
Analyseperiode:	03.10.2024 - 14.10.2024						
Prøvemærke:	DGU 117.537 (Vandværk)						
Lab prøvenr:	835-2024-81375007	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Metazachlor ESA	0.40	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Metazachlor OA (479-4)	0.078	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0336 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

Kopi til:

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning
Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

14.10.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse