

Stouby Vandværk Amba  
c/o Foreningskontoret  
Nørremarksvej 3  
8783 Hornsyld  
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-24-CG-24087230-01  
Batchnr.: EUDKVE-24087230  
Kundenr.: CA0005027  
Modt. dato: 03.10.2024

## Analysereport

Prøvested: Stouby Vandværk - DGU 117.547 - V20002000 / 4619001701  
DGU-nr: 117.547  
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre  
Prøveudtagning: 03.10.2024 kl. 11:57  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
Analyseperiode: 03.10.2024 - 14.10.2024

Prøvemærke: DGU 117.547

Lab prøvenr:	835-2024-81375006	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Pesticider

Metazachlor ESA	0.096	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Metazachlor OA (479-4)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
---------------------------	----	--	--	--	--	---	--

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

A. Højfeldt A/S, Gunnar Olsen, Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning  
Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

14.10.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse